

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
<b>L005288</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 17 k Hornet</b>
Kategorie: klein	
besteht aus:	
Komplettreibahle	
<b>L006688</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 17 HMR</b>
Kategorie: klein	
besteht aus:	
Vorreibahle	L0192
Komplettreibahle	J1595
Übergangsreibahle	L0191
Schulterlehre minimal	D1173
Randlehre minimal	L0194
Randlehre maximal	A-256
Übergangslehre	C0370
Pulverraumlehre	L0195
Hülsenhalslehre	C0555
Feld-Zug-Lehre	D2859
<b>L006788</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 17 Mach II</b>
Kategorie: klein	
besteht aus:	
Komplettreibahle	D1091
Randlehre min	L0756
Randlehre max	L0757
<b>L006888</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 17 Hornet Hornady</b>
Kategorie: klein	
besteht aus:	
Fertigreibahle	H2423
Übergangsreibahle	H2918
Komplettreibahle	J0215
Randlehre min	H3313
Randlehre max	H3314
Schulterlehre min	H3303
Übergangslehre	J0292
Hülsenhalslehre	J1248
<b>L007688</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 17 Remington</b>
Kategorie: Klein	
besteht aus:	
Fertigreible	L01013

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Übergangsreibahle	L0260a
Schulterlehre minimal	L0261a
Schulterlehre maximal	L0262a
Hülsenmundlehre min (L3-min)	L0264a
Übergangslehre	L0263a
Pulverraumlehre	L0265a
Feld/Zug-Lehre	E2764

---

### **L016488 Leihwerkzeugsatz 204 Ruger**

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Komplettreibahle	D0520
Übergangsreibahle	D0519
Schulterlehre min	C0426
Schulterlehre max	C0439
Übergangslehre	L0983
Hülsenhalslehre	E1892
Pulverraumlehre	D0012

---

### **L020088 Leihwerkzeugsatz 5,45X39,5 Russian**

Kategorie: klein

besteht aus:

Vorreibahle	L1033
Fertigreibahle	H0022
Übergangsreibahle	L1035
Schulterlehre min	E0513
Schulterlehre max	E0514
Übergangslehre	E0502

---

### **L025288 Leihwerkzeugsatz 5,6x50 R Mag**

Kategorie: klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0596
Fertigreibahle	L0597
Komplettreibahle	L0598
Übergangsreibahle	L0599
Randfräser	L0600
Randlehre min	L0601
Randlehre max	L0602
Schulterlehre min	D1805
Übergangslehre	L0761
Feld/Zuglehre	L0605
Lange Führungsbuchse Ohne Seriennummer!	

---

### **L025688 Leihwerkzeugsatz 5,6x52 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Schruppreibahle	L0285a
Vorreibahle	L0286a
Fertigreibahle min	L0287a
Übergangsreibahle	L0288a
Randfräser	L0289a
Schulterlehre min	L0292a
Schulterlehre max	L0291a
Randlehre min	L0293a
Randlehre max	L0294a
Übergangslehre	L0295a
Hülsenhalslehre	L0290a
Feld-Zug-Lehre	D2860

---

### **L025689 Leihwerkzeugsatz 5,6x52 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0890
Fertigreibahle	E0837
Übergangsreibahle	L0889
Randfräser	E1617
Schulterlehre min	L0892
Schulterlehre max	L0893
Randlehre min	L0888
Randlehre max	L0891
Übergangslehre	L0895
Pulverraumlehre	L0894

---

### **L026088 Leihwerkzeugsatz 5,6x57**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0702
Übergangsreibahle	L0703
Schulterlehre min	D2425
Schulterlehre max	D2373
Übergangslehre	L0705
Pulverraumlehre	L0706

---

### **L026488 Leihwerkzeugsatz 5,6x57 R**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0712
Übergangsreibahle	L0713
Randfräser	L0704
Schulterlehre min	D2419
Randlehre min	E0042
Randlehre max	E0057
Übergangslehre	L0714
Pulverraumlehre	L0715

---

### **L026888 Leihwerkzeugsatz 5,6x61 S.E.**

# Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Mittel

Enthält:

Fertigreibahle	D0571
Übergangstreibahle	L0050a
Übergangslehre	L0053a
Pulverraumlehre	L0055a
Schulterlehre minimal	L0051a
Schulterlehre maximal	L0052a
Feld/Zug-Lehre	L0054a

---

## **L029488 Leihwerkzeugsatz 5,7x28**

Kategorie: klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0991
Fertigreibahle	L0998
Übergangstreibahle	L0992
Schulterlehre min	L0993
Schulterlehre max	L0994
Übergangslehre	L0995
Pulverraumlehre	L0997
Hülsenhalslehre	L0996

---

## **L036888 Leihwerkzeugsatz 22-250 Remington**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0311
Übergangstreibahle	L0384
Fertigreibahle	E1207
Übergangslehre	L0383
Schulterlehre min	L0308
Schulterlehre max	L0309
Schulterlehre min Delta L	D0538
Schulterlehre max Delta L	D0543
Pulverraumlehre	L0310
Hülsenhalslehre	L0284

---

## **L044488 Leihwerkzeugsatz 22 Hornet**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0724
Fertigreibahle	L0725
Komplettreibahle	L0726
Übergangstreibahle	L0727
Randfräser	L0728

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Schulterlehre min	L0732
Randlehre min	L0729
Randlehre max	L0730
Übergangslehre	L0733
Hülsenhalslehre	L0731

### L045688 Leihwerkzeugsatz 22 k Hornet

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0511
Fertigreibahle	L0512
Randfräser	L0510
Schulterlehre min	L0509
Randlehre min	L0507
Randlehre max	L0508

### L048088 Leihwerkzeugsatz 22 I.r.

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0441
Fertigreibahle	D0729
Komplettreibahle CIP	D1078
Komplettreibahle Match	L0442
Komplettreibahle Sport	L0443
Randlehre min	L0543
Randlehre max	L0445
Feld/Zug-Lehre	L0446

### L052088 Leihwerkzeugsatz 22 PPC USA

Kategorie:

Besteht aus:

Fertigreibahle	L0853
Übergangsreibahle	L0854
Schulterlehre min	L0855
Schulterlehre max	L0856
Übergangslehre	L0858
Pulverraumlehre	L0857

### L058888 Leihwerkzeugsatz 22 WMR

besteht aus:

Kategorie: Klein

Komplettreibahle	L0188
Randlehre minimal	L0189
Randlehre maximal	L0190

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

---

**L060788 Leihwerkzeugsatz 450 Marlin**

gesperrt! Falsch angelegt!  
tm

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	L0363
Randfräser	L0364
Gürtellehre min	L0365
Gürtellehre max	A260
Übergangslehre	L0366
Pulverraumlehre	L0367

---

**L062488 Leihwerkzeugsatz 220 Swift**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Vorreibahle	L0967
Fertigreibahle	L0968
Übergangsreibahle	L0969
Randfräser	F0765
Schulterlehre min	L0965
Schulterlehre max	L0970
Übergangslehre	L0966

---

**L065688 Leihwerkzeugsatz 222 Rem**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0499
Fertigreibahle	L0500
Übergangsreibahle	L0501
Schulterlehre min	L0502
Schulterlehre max	E3124
Übergangslehre	L0503
Pulverraumlehre	L0504
Feld-Zug-Lehre	L0505

---

**L066488 Leihwerkzeugsatz 222 Rem Mag**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Fertigreibahle min	L1102
Übergangsreibahle	J3906
Schulterlehre min	L1103
Schulterlehre max	L1104
Übergangslehre	L1105

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

---

**L067688 Leihwerkzeugsatz 223 Remington**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Schruppreibahle	L0082
Vorreibahle	L0083
Fertigreibahle	L0084
Übergangsreibahle	L0085
Schulterlehre min	L0086
Schulterlehre max	L0087
Übergangslehre	L0088
Hülsenhalslehre	L0089
Feld-Zug-Lehre	F0065

---

**L070888 Leihwerkzeugsatz 224 Wea Mag**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0867
Fertigreibahle	L0868
Übergangsreibahle	L0869
Übergangslehre	L0843
Gürtellehre min VA	L0845
Gürtellehre max VA	L0844
Übergangslehre	L0843
Pulverraumlehre	L0846
Schulterlehre min	L0847

---

**L082488 Leihwerkzeugsatz 6x47 SM**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0941
Übergangsreibahle	L0942
Schulterlehre min	F0353
Schulterlehre max	F0359
Übergangslehre	L0940
Pulverraumlehre	L0938
Hülsenhalslehre	L0939

---

**L082888 Leihwerkzeugsatz 6x50 R Scheiring**

Kategorie: mittel

Satz besteht aus:

Fertigreibahle	L1015
Übergangsreibahle	L1016
Schulterlehre min	G0786
Schulterlehre max	G0787
Randlehre min	G0784
Randlehre max	G0785
Randfräser	G0783

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Übergangslehre	L1017
Hülsenhalslehre L3-H2	L1018

### **L083288 Leihwerkzeugsatz 6x52 R Bretschneider**

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Fertigreihahle	L0670
Übergangsreihahle	L0671
Randfräser	L0672
Schulterlehre minimal	L0676
Randlehre minimal	L0673
Randlehre maximal	L0674
Übergangslehre	L0675

### **L085688 Leihwerkzeugsatz 6x62 Fréres**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreihahle	L0758
Fertigreihahle min	L0759
Übergangsreihahle	L0760
Schulterlehre min	L0043
Schulterlehre max	L0049
Übergangslehre	L0042

### **L086888 Leihwerkzeugsatz 6x70 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreihahle	L0562
Fertigreihahle	L0563
Übergangsreihahle	L0565
Randfräser	L0566
Randlehre minimal	L0567
Randlehre maximal	L0568
Schulterlehre min	L0569
Übergangslehre	F0029
Pulverraumlehre	L0571
Hülsenhalslehre	L0830

### **L088088 Leihwerkzeugsatz 6mm BR Remington**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreihahle	L0121
Übergangsreihahle	L0122
Schulterlehre min	L0115
Schulterlehre max	L0116
Schulterlehre Delta L min	D2669
Schulterlehre Delta L max	D2668
Hülsenmundlehre min	L0117
Übergangslehre	L0114



# Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Feld-Zug Lehre	D2075

## **L088188 Leihwerkzeugsatz 6mm BR Remington - Hals6,66 / Neck .262.**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0121
Übergangsreibahle	L0122
Schulterlehre minimal	L0115
Schulterlehre maximal	L0116
Hülsenmundlehre	L0117
Übergangslehre	L0114
Schulterlehre Delta-L min	D2669
Schulterlehre Delta-L max	D2668
Feld-Zug-Lehre	D2075

## **L091088 Leihwerkzeugsatz 6 XC**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	F2366
Schulterlehre min	F1808
Schulterlehre max	F1811
Übergangslehre	F2733

## **L095688 Leihwerkzeugsatz 6mm Norma BR**

Kategorie: klein

besteht aus:

Schruppreibahle	L0133
Fertigreibahle	L0132
Fertigreibahle minimal	L0251
Übergangsreibahle	L0134
Schulterlehre minimal	L0129
Schulterlehre maximal	L0130
Übergangslehre	L0340
Pulverraumlehre	L0131
Hülsenhalslehre	L0118
Feld-Zug Lehre	D2076

## **L096088 Leihwerkzeugsatz 6mm PPC**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0573
Fertigreibahle Neck .262	F1606
Übergangsreibahle	L0574
Schulterlehrem min	G1567
Schulterlehre max	L0576
Übergangslehre	E2551

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.		Artikel
Pulverraumlehre		L0578
Hülsenhalslehre	L3-H2	E2995

---

### **L096488 Leihwerkzeugsatz 6mm PPC USA**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1025
Übergangstreibahle	L1026
Schulterlehre min	G1568
Schulterlehre max	G1569
Übergangslehre	F0261
Pulverraumlehre	L1027

---

### **L097288 Leihwerkzeugsatz 6mm Rem (244 Rem)**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Vorreibahle	L0961
Fertigreibahle min	L0962
Übergangstreibahle	L0963
Schulterlehre min	F0537
Schulterlehre max	F0538
Übergangslehre	F0539

---

### **L107688 Leihwerkzeugsatz 240 Wea Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0692
Übergangstreibahle	L0693
Gürtellehre min	E0495
Gürtellehre max	E0524
Übergangslehre	L0694
Hülsenhalslehre	L0695

---

### **L111288 Leihwerkzeugsatz 243 Win**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	D0586
Vorreibahle	L0684
Fertigreibahle	J0924
Übergangstreibahle	L0685
Schulterlehre min	C0349
Schulterlehre max	E0266
Übergangslehre	L0686

---

### **L111888 Leihwerkzeugsatz 243 WSSM**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0648
Schulterlehre min	D2670
Schulterlehre max	D2671
Übergangslehre	L0649
Hülsenhalslehre	D0073

---

**L120488 Leihwerkzeugsatz 6,35 Browning**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle	L0076
Komplettreibahle	L0077
Randfräser	L0378
Randlehre min	L0078
Randlehre max	L0079
Übergangslehre	L1031
Hülsenhalslehre L3-H2	L1032
Feld/Zug-Lehre	D2080

---

**L130088 Leihwerkzeugsatz 25-20 Win**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0546
Randlehre min	L0548
Randlehre max	L0547
Übergangslehre	L0549

---

**L132088 Leihwerkzeugsatz 25-35 Winchester**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0429
Fertigreibahle min	L0428
Randfräser	H2119
Schulterlehre min	L0433
Randlehre min	L0431
Übergangslehre	L0432

---

**L132688 Leihwerkzeugsatz 25 WSSM**

Kategorie: mittel

besteht aus

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikel</b>
Fertigreibahle	
Übergangsreibahle	

---

### **L134488 Leihwerkzeugsatz 25-06 Rem**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0849
Fertigreibahle	L0850
Übergangsreibahle	L0851
Übergangslehre	L0848
Schulterlehre min	E2883
Schulterlehre max	E2831

---

### **L143688 Leihwerkzeugsatz 257 Wea Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0784
Vorreibahle	L0785
Fertigreibahle min	L0687
Fertigreibahle	L0972
Übergangsreibahle	L0688
Schulterlehre min	L0689
Gürtellehre min	E0094
Gürtellehre max	E0098
Übergangslehre	D2852
Hülsehalslehre	L0690
Feld-Zug-Lehre	L0691

---

### **L147888 Leihwerkzeugsatz 6,5x47 Lapua**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	D1262
Fertigreibahle	L0487
Übergangsreibahle	L0488
Schulterlehre min	E0416
Schulterlehre max	L0489
Übergangslehre	F1021

---

### **L150088 Leihwerkzeugsatz 6,5x52 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0403
Fertigreibahle	L0404
Übergangsreibahle	L0405
Randfräser	L0406
Schulterlehre min	L0410
Randlehre minimal	L0407
Randlehre maximal	L0408

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Übergangslehre	L0409
Pulverraumlehre	L0411
Hülsenhalslehre	L0412

---

### **L152888 Leihwerkzeugsatz 6,5x54 M.-Sch.**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0268
Übergangsreibahle	L0269
Schulterlehre min	L0261
Schulterlehre max	L0260
Übergangslehre	L0259
Feld-Zug-Lehre	D2079

---

### **L153688 Leihwerkzeugsatz 6,5x55 SE**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0155
Fertigreibahle	L0119
Übergangsreibahle	L0120
Schulterlehre min	L0040a
Schulterlehre max	L0044a
Übergangslehre	L0156
Hülsenhalslehre	L0157
Feld-Zug/Lehre	L0108

---

### **L153689 Leihwerkzeugsatz 6,5x55 SE 2.Satz**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	F2218
Übergangsreibahle	L0668
Schulterlehre min	LC0223
Schulterlehre max	LC0224
Übergangslehre	LC0226
Feld-Zug-Lehre	E3194

---

### **L154088 Leihwerkzeugsatz 6,5x57**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0105a
Fertigreibahle	L0106a
Übergangsreibahle	L0107a
Schulterlehre minimal	L0108a
Schulterlehre maximal	L0109a
L3-H2-Lehre	L0111a
Übergangslehre	L1030
Feld/Zug-Lehre	L0112a

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.

Artikel

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0105a
Fertigreibahle	L0106a
Übergangsreibahle	L0107a
Schulterlehre minimal	L0108a
Schulterlehre maximal	L0109a
L3-H2-Lehre	L0111a
Übergangslehre	L1030
Feld/Zug-Lehre	L0112a

---

### **L154888 Leihwerkzeugsatz 6,5x57 R**

Kategorie: mittel

besteht aus

Vorreibahle	L0123
Fertigreibahle	L0124
Übergangsreibahle	L0125
Randfräser	L0126
Schulterlehre minimal	L0110
Randlehre minimal	L0113
Randlehre maximal	L0112
Übergangslehre	L0109
Pulverraumlehre	L0111

---

### **L155688 Leihwerkzeugsatz 6,5x58 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle mit Rand	E0192
Übergangsreibahle	F0414
Randfräser	F0435
Randlehre min	L0920
Randlehre max	L0921
Übergangslehre	L0923
Pulverraumlehre	L0922

---

### **L157188 Leihwerkzeugsatz 6,5x63 Messner Magnum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle min	L0158
Randfräser	H0238
Schulterlehre minimal	L0159
Schulterlere maximal	L0166
Übergangslehre	L0160
Feld-Zug Lehre	D2077

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

---

**L157288 Leihwerkzeugsatz 6,5x64 (Reb)**

Kategorie: mittel  
Besteht aus:

Fertigreibahle	L0999
Übergangsreibahle	G0052
Schulterlehre min	G0322
Schulterlehre max	G0319
Übergangslehre	G0395

---

**L157688 Leihwerkzeugsatz 6,5x64 Brenneke**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0736
Übergangsreibahle	L0737
Schulterlehre minimal	L0738
Schulterlehre maximal	B0411
Übergangslehre	L0739

---

**L158488 Leihwerkzeugsatz 6,5x65 RWS**

Kategorie: mittel

besteht aus

Vorreibahle	L0128 (lange Führung)
Fertigreibahle	L0103
Übergangsreibahle	L0104
Schulterlehre min	L0105
Schulterlehre max	L0106
Übergangslehre	L0107
Feld-Zug Lehre	D2078

---

**L158888 Leihwerkzeugsatz 6,5x65 R RWS**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0751
Übergangsreibahle	L0752
Randfräser	E1213
Schulterlehre min	L0753
Randlehre min	L0696
Randlehre max	L0697
Übergangslehre	L0754
Pulverraumlehre	L0755

---

**L159688 Leihwerkzeugsatz 6,5x68**

Kategorie: mittel

besteht aus



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.		Artikel
Vorreibahle	L0927	
Fertigreibahle	L0928	
Übergangsreibahle	L0929	
Schulterlehre min	F0317	
Schulterlehre max	F0318	
Hülsenmundlehre min	L0930	
Übergangslehre	E0539	
Pulverraumlehre	L0931	
Feld-Zug-Lehre	L0932	

---

### L160488 Leihwerkzeugsatz 6,5x68 R

Kategorie: mittel

Fertigreibahle	L0933
Übergangsreibahle	L0934
Randfräser	L0935
Randlehre min	E0535
Randlehre max	E0537
Schulterlehre min	D1790
Schulterlehre max	D1794
Übergangslehre	D1774
Pulverraumlehre	L0936
Feld-Zug-Lehre	L0937

---

### L172888 Leihwerkzeugsatz 6,5-284 Norma

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle min	L0351
Übergangsreibahle	L0352
Schulterlehre min	D2869
Schulterlehre max	D2874
Übergangslehre	L0354
Pulverraumlehre	L0355
Hülsenhalslehre	L0356

---

### L179488 Leihwerkzeugsatz 260 Rem

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0474
Übergangsreibahle	L0475
Schulterlehre min	L1093
Übergangslehre	D2615
Hülsenhalslehre	H2242

---

### L182888 Leihwerkzeugsatz 264 Win Mag

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1074
Übergangsreibahle	L1075

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Gürtellehre min	H0295
Gürtellehre max	H1430

---

### **L186688 Leihwerkzeugsatz 6,8mm Rem SPC**

Leihwerkzeugsatz besteht aus:

Fertigreibahle	E1408
Übergangsreibahle	E1406
Schulterlehre min	E2865
Schulterlehre max	E2872

---

### **L193688 Leihwerkzeugsatz 7x57 (R)**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0403a
Fertigreibahle min	L01006
Übergangsreibahle	L0404a
Randfräser	L0405a
Schulterlehre min	L0017
Schulterlehre max	L0020
Randlehre min	L0447
Randlehre max	L0448
Übergangslehre	L0021
Hülsehalslehre	L0449
Feld-Zug-Lehre	L0750

---

### **L194488 Leihwerkzeugsatz 7x57 Ackley Improved**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0783
----------------	-------

Weitere Werkzeuge sind im Moment leider nicht verfügbar!

---

### **L196088 Leihwerkzeugsatz 7x61 Super**

Kategorie: Mittel

Besteht aus:

Fertigreibahle:	L0946
-----------------	-------

Übergangsreibahle	F0441
-------------------	-------

---

### **L196488 Leihwerkzeugsatz 7x64**

Kategorie: mittel

besteht aus	
Schruppreibahle	D0567

---

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Fertigreibahle	L0324
Übergangsreibahle	L0325
Schulterlehre min	L0274
Schulterlehre max	L0275
Übergangslehre	L0276
Pulverraumlehre	L0278
Hülsenhalslehre	L0277
Feld-Zug-Lehre	D2737

---

### **L196888 Leihwerkzeugsatz 7x65 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0467
Fertigreibahle	L0468
Übergangsreibahle	L0469
Randfräser	L0470
Schulterlehre min	E2848
Schulterlehre max	L0763
Randlehre min	E0044
Randlehre max	E0009
Übergangslehre	L0762
Hülsenhalslehre	L0472
Feld-Zug Lehre	L0473
Pulverraumlehre	E2484

---

### **L197288 Leihwerkzeugsatz 7x66 SE v. Hofe**

Kategorie: mittel

besteht aus

Fertigreibahle	L1095
Übergangsreibahle	J0539
Schulterlehre min	H2322
Schulterlehre max	H2331
Übergangslehre	H2338

---

### **L198088 Leihwerkzeugsatz 7x72 R**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Fertigreibahle	L0957
Übergangsreibahle	L0958
Randfräser	F0990
Randlehre min	L0959
Randlehre max	L0960
Übergangslehre	L0964

---

### **L199288 Leihwerkzeugsatz 7x75 R S.E. v. Hofe**

Kategorie: Mittel

Besteht aus:

Fertigreibahle	L1067
----------------	-------

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Übergangsreibahle	L1068
Randfräser	L1069
Schulterlehre min	L1070
Schulterlehre max	L1071
Übergangslehre	L1072
Randlehre min	H0209
Randlehre max	L1073

---

### **L199888 Leihwerkzeugsatz 7mm Blaser Mag**

Kategorie:Mittel

Besteht aus:

Schruppreibahle	F1409
Vorreibahle	F1385
Fertigreibahle	F1386
Übergangsreibahle	E1787
Schulterlehre min	F1625
Schulterlehre max	E1761
Übergangslehre	F1553

---

### **L200088 Leihwerkzeugsatz 7mm BR Rem**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1092
Übergangsreibahle	L1094
Schulterlehre min	G0953
Schulterlehre max	G0960

---

### **L209288 Leihwerkzeugsatz 7mm Rem Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0326
Fertigreibahle	L0327
Übergangsreibahle	L0328
Schulterlehre min	L0280
Schulterlehre max	L0281
Gürtellehre min	E0064
Gürtellehre max	E0116
Übergangslehre	L0282
Pulverraumlehre	F2602
Hülsenhalslehre	L0283
Feld-Zug-Lehre	D2738

---

### **L209388 Leihwerkzeugsatz 7mm Rem SAUM**

Kategorie: Groß

besteht aus:

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Fertigreibahle	L1042
Übergangsreibhale	L1043
Schulterlehre min	L1044
Schulterlehre max	L1045
Übergangslehre	L1046

---

### **L212688 Leihwerkzeugsatz 7mm WSM**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0924
Übergangsreibahle	L0424
Schulterlehre min	L0925
Schulterlehre max	L0926
Übergangslehre	L0954
Pulverraumlehre	L0955

---

### **L213688 Leihwerkzeugsatz 7mm STW**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0423
Übergangsreibahle	E0438
Schulterlehre min	L0426
Gürtellehre min	E0076
Gürtelleher max	E0117
Übergangslehre	L0425
Pulverraumlehre	L0427

---

### **L216088 Leihwerkzeugsatz 7mm Wea.Mag.**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Vorreibahle	L0393
Fertigreibahle	L0394
Übergangsreibahle	L0395
Gürtellehre min	E0075
Gürtellehre max	D1907
Übergangslehre	L0396

---

### **L218488 Leihwerkzeugsatz 7mm-08 Rem**

Kategorie: Mittel

besteht aus

Fertigreibahle	L0333
Übergangsreibahle	L0330
Schulterlehre min	D1370
Schulterlehre max	D1392
Übergangslehre	L0332

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.

Artikel

# Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Mittel

besteht aus

Fertigreibahle	L0333
Übergangsreibahle	L0330
Schulterlehre min	D1370
Schulterlehre max	D1392
Übergangslehre	L0332

---

## **L225288 Leihwerkzeugsatz 270 Wea Mag**

Kategorie:mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0740
Fertigreibahle	L0741a
Übergangsreibahle	L0742a
Schulterlehre min	L0743a
Gürtellehre min	E0058
Gürtellehre max	D0312
Übergangslehre	L0744a

---

## **L225688 Leihwerkzeugsatz 270 Win**

Kategorie: mittel

Vorreibahle	D0585
Fertigreibahle	D0625
Fertigreibahle +0,08	L0634
Fertigreibahle min	L0635
Komplettreibahle	L0636
Übergangsreibahle	L0637
Hülsehalslehre L2-H3	L0638
Übergangslehre	D0416
Schulterlehre min	E1478
Schulterlehre max	D1990
Feld-Zug Lehre	L0639

Schulterlehren 30-06 Spring passen auch für 270 Win!!

---

## **L226288 Leihwerkzeugsatz 270 WSM**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0989
Übergangsreibahle	L0496
Schulterlehre min	C0490
Schulterlehre max	C0493
Übergangslehre	A0169
Hülsehalslehre	L0829

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

---

**L237288 Leihwerkzeugsatz 280 Rem**

Kategorie: mittel  
besteht aus:  
Fertigreibahle L0036a  
Übergangsreibahle L0640  
Übergangslehre D2614  
Pulverraumlehre L0643  
Schulterlehre min L0641  
Schulterlehre max L0642

---

**L239288 Leihwerkzeugsatz 284Win**

Kategorie: mittel  
besteht aus:  
Vorreibahle L1039  
Fertigreibahle L1040  
Übergangsreibahle L1041  
Schulterlehre min D2861

---

**L243888 Leihwerkzeugsatz 7,5x55 Suisse**

Kategorie: Mittel  
besteht aus:  
Fertigreibahle min L0358  
Übergangsreibahle L0359  
Schulterlehre min L0360  
Schulterlehre max +0,15 F1177  
Übergangslehre H1459

---

**L247288 Leihwerkzeugsatz 38-40 Win**

Kategorie: Mittel  
besteht aus:  
Fertigreibahle L0544  
Komplettreibahle E0200  
Übergangslehre L0545

---

**L247688 Leihwerkzeugsatz 7,62 Tokarev**

Kategorie: mittel  
besteht aus:  
Vorreibahle L1047  
Komplettreibahle G2058  
Schulterlehre min G0483  
Schulterlehre max G0485  
Übergangslehre L1048  
Hülsenhalslehre L3-H2 L1049

---



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**  
**L248488 Leihwerkzeugsatz 7,62x39**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	L0100b
Übergangsreibahle	L0104
Schulterlehre minimal	L0101b
Schulterlehre maximal	L0102b
Übergangslehre	L0103b
Feld-Zug Lehre	D2093

---

**L250088 Leihwerkzeugsatz 7,62x54 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus

Vorreibahle	L0707
Fertigreihahle	J1888
Übergangsreibahle	L0253
Randfräser	L0254
Randlehre min	L0257
Schulterlehre min	F0186
Schulterlehre max	F0187
Randlehre max	L0258
Übergangslehre	L0256
Hülsenhalslehre L3-H2	C0033
Feld-Zug Lehre	D2094

---

**L253288 Leihwerkzeugsatz 7,63 Mauser**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	E2149
Schulterlehre minimal	L0098
Schulterlehre maximal	L0099
Übergangslehre	L0100
Feld/Zug-Lehre	L0101

---

**L254088 Leihwerkzeugsatz 7,65x53 Argentinien**

Kategorie: Mittel

Besteht aus:

Schruppreihahle	H2751
Fertigreihahle	L0951
Übergangsreibahle	L0952
Schulterlehre min	L0953
Schulterlehre max	L0956
Übergangslehre	L0954
Pulverraumlehre	L0955

---

**L255288 Leihwerkzeugsatz 7,65 Browning**

# Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Komplettreibahle min	L0650
Randlehre min	L0651
Randlehre max	L0652
Übergangslehre	L0653
Pulverraumlehre	L0660

---

**L25888 Leihwerkzeugsatz 7,65 Parabellum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	L0183
Schulterlehre minimal	L0184
Schulterlehre maximal	L0185
Übergangslehre	L0186
Pulverraumlehre	L0187
Feld-Zug Lehre	D2073

---

**L26568 Leihwerkzeugsatz 30-06 Springfield**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0231
Fertigreibahle	L0232
Fertigreibahle min	L0233
Komplettreibahle	L1014
Übergangsreibahle	L0235
Schulterlehre min	L0223
Schulterlehre max	L0220
Schulterlehre Delta-L max	D0111
Übergangslehre	G1369
Pulverraumlehre	L0227
Hülsehalslehre	L0228
Feld-Zug-Lehre	D2069

---

**L26648 Leihwerkzeugsatz 30-30 Win**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0582
Fertigreibahle	L0583
Randfräser	L0584
Randlehre min	L0585
Randlehre max	L0586
Übergangslehre	L0587
Feld-Zug-Lehre	E3196

---

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**  
**L270088 Leihwerkzeugsatz 30-284 Win**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle min	L0416a
Übergangstreibahle	L0417a
Schulterlehre min	D2868
Schulterlehre max	D2873
Übergangslehre	L0418
Feld-Zug-Lehre	E3201

---

**L274088 Leihwerkzeugsatz 30-378 Weatherby Magnum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0788
Übergangstreibahle	L0789
Schulterlehre minimal	C0569
Gürtellehre minimal	D1922
Gürtellehre maximal	D1931
Übergangslehre	C0415
Hülshalslehre	C0411

---

**L276888 Leihwerkzeugsatz 30 M1 Carbine**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	H1513
Übergangstreibahle	H1167
Hülshmundlehre L3 min	D1157
Hülshmundlehre L3 max	L0492
Übergangslehre	L0493
Feld-Zug-Lehre	E3204

---

**L282488 Leihwerkzeugsatz 30 R Blaser**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0176
Vorreibahle	L0262
Fertigreibahle	L0177
Komplettreibahle	L0178
Übergangstreibahle	L0179
Randfräser	L0182
Schulterlehre min	L0173
Randlehre min	L0180
Randlehre max	L0181
Übergangslehre	L0174
Hülshalslehre	L0175
Pulverraumlehre	E1637
Feld-Zug Lehre	D2070

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
<b>L284888</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 30 Super FI. H&amp;H</b>

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Schruppreibhale	F2866
Fertigreibahle	F2867
Übergangsreibahle	F2868
Randfräser	F3198
Schulterlehre min	F3017
Schulterlehre max	F3014
Randlehre min	G0160
Randlehre max	G0164
Übergangslehre	G0130

<b>L286288</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 300 Blaser Magnum</b>
----------------	---

Kategorie: Mittel

Schruppreibahle	E1815
Fertigreibahle	E1927
Übergangsreibahle	E1789
Schulterlehre minimal	E1749
Schulterlehre maximal	E1752
Übergangslehre	E1357
Pulverraumlehre	F3207
Feld-Zug-Lehre	E3205

<b>L287288</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 300 H&amp;H Mag</b>
----------------	---

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0397
Übergangsreibahle	L0398
Schulterlehre min	L0399
Gürtellehre min	D0301
Gürtellehre max	D1908
Übergangslehre	L1008
Pulverraumlehre	L0401

<b>L292188</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 300 Rem SAUM</b>
----------------	--------------------------------------

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1052
Übergangsreibahle	L1053
Schulterlehre min	D2310
Übergangslehre	L1051

<b>L292288</b>	<b>Leihwerkzeugsatz 300 Rem Ultra Mag</b>
----------------	---

# Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.** **Artikel**  
 Kategorie: Mittel

besteht aus:  
 Schruppreibahle L1055  
 Fertigreibahle L0746  
 Übergangsreibahle L0747  
 Schulterlehre min D1129  
 Schulterlehre max D1128  
 Übergangslehre L0748  
 Feld-Zug-Lehre E3203

---

## **L292888 Leihwerkzeugsatz 300 Wea Mag**

Kategorie: groß

besteht aus:  
 Vorreibahle L0644  
 Komplettreibahle L1020  
 Fertigreibahle L0645  
 Übergangslehre L0647  
 Schulterlehre min L0646  
 Gürtellehre min E0060  
 Gürtellehre max E0124  
 Hülsenhalslehre L3-H2 L1037

---

## **L293088 Leihwerkzeugsatz 300 Whisper**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Vorreibahle F0738  
 Fertigreibahle F0739  
 Übergangsreibahle F0740  
 Schulterlehre min F0857  
 Schulterlehre max F0866  
 Übergangslehre F0839  
 Pulverraumlehre E2262  
 Feld-Zug-Lehre E3198

---

## **L293288 Leihwerkzeugsatz 300 Win Mag**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle L0385  
 Fertigreibahle L0386  
 Fertigreibahle P2 +0,20 L0390  
 Übergangsreibahle L0387  
 Randfräser /Gürtel L0388  
 Schulterlehre min L0389  
 Übergangslehre L0521  
 Pulverraumlehre L0522  
 Hülsenhalslehre L0391  
 Gürtellehre min E0065  
 Gürtellehre max E0103  
 Feld-Zug Lehre E3197

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

---

**L293488 Leihwerkzeugsatz 300 WSM**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0202
Fertigreibahle	L0203
Übergangsreibahle	L0204
Schulterlehre minimal	E1497
Schulterlehre maximal	L0201
Schulterlehre Delta-L min	E0914
Schulterlehre Delta-L max	E0926
Übergangslehre	L0199
Pulverraumlehre	L0787
Hülsehalslehre	L0786
Feld-Zug Lehre	D2071

---

**L293688 Leihwerkzeugsatz 303 British**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Fertigreibahle	L0113b
Übergangsreibahle	L0114b
Randfräser	L0015b
Randlehre min	L0795
Randlehre max	L0796
Übergangslehre	L0793
Pulverraumlehre	L0797
Hülsehalslehre	L0794
Feld-Zug Lehre	D2074

---

**L298888 Leihwerkzeugsatz 308 Norma Magnum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0990
Fertigreibahle	L0798
Übergangsreibahle	L0799
Schulterlehre min	L0800
Gürtellehre min	L0802
Gürtellehre max	L0803
Übergangslehre	L0801
Feld-Zug-Lehre	E3199

---

**L299388 Leihwerkzeugsatz 308 Marlin Express**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	H1498
Übergangsreibahle	D2353

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Randfräser	D2530
Schulterlehre min	E1799
Schulterlehre max	D2356
Übergangslehre	D2545

---

### **L299688 Leihwerkzeugsatz 308 Winchester**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	D0583
Fertigreibahle	D0419
Fertigreibahle minimal	L0135
Übergangsreibahle	L0032
Komplettreibahle	L0815
Schulterlehre minimal	C0448
Schulterlehre maximal	C0506
Schulterlehre Delta L minimal	C0288
Schulterlehre Delta L maximal	D0508
Übergangslehre	L0136
Pulverraumlehre	L0137
Hülsenhalslehre	L0138
Feld-Zug Lehre	D2072

---

### **L299689 Leihwerkzeugsatz 308 Win Satz 2**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Schruppreibahle	L0811
Fertigreibahle	L0812
Komplettreibahle	L0813
Übergangsreibahle	L0814
Schulterlehre min	E1442
Schulterlehre max	C0466
Schulterlehre Delta-L min	D0533
Schulterlehre Delta-L max	E0410
Übergangslehre	D1759
Hülsenhalslehre	C0019
Feld-Zug-Lehre	E3202

---

### **L305688 Leihwerkzeugsatz 7,92x33 kurz**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0161
Übergangsreibahle	L0162
Schulterlehre minimal	L0163
Schulterlehre maximal	L0164
Übergangslehre	E1332
Hülsenhalslehre L3-H2	L1036
Feld-Zug-Lehre	D2740

---

### **L317688 Leihwerkzeugsatz 8x57 IR**

Kategorie: mittel

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

besteht aus:

Fertigreibahle	E0396
Übergangsreibahle	E0440
Schulterlehre min	L0742
Randlehre min	L0744
Randlehre max	L0745
Übergangslehre	L0743

---

**L318488 Leihwerkzeugsatz 8x57 R 360**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0809
Übergangsreibahle	L0810
Randfräser	L0808
Schulterlehre minmal	L0806
Randlehre minimal	L0804
Randlehre maximal	L0805
Übergangslehre	L0807
Feld-Zug-Lehre	D2739

---

**L318888 Leihwerkzeugsatz 8x57 IRS**

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Vorreibahle	L0622
Fertigreibahle	L0621
Fertigreibahle min	L0620
Übergangsreibahle	E0617
Randfräser	L0619
Schulterlehre min	L0024
Schulterlehre max	D0394
Übergangslehre	E1631
Randlehre min	E0041
Randlehre max	E0003
Pulverraumlehre	L0617
Feld/Zug-Lehre	L0618

---

**L319288 Leihwerkzeugsatz 8x57 IS**

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Vorreibahle	L0033a
Fertigreibahle	L0038a
Übergangsreibahle	L0038b
Schulterlehre minimal	L0027
Schulterlehre maximal	L0029
Übergangslehre	L0026
Pulverraumlehre	L0037a
Hülshalslehre	L0080
Feld-Zug-Lehre	L0081

---

**L319289 Leihwerkzeugsatz 8x57 IS (Satz2)**



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	G0811
Fertigreibahle min	L0035a
Übergangsreibahle	L0766
Schulterlehre min	F0780
Schulterlehre max	L0028
Übergangslehre	L0368

---

**L321288 Leihwerkzeugsatz 8x58 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0629
Übergangsreibahle	E0848
Randfräser	L0630
Randlehre min	L0631
Randlehre max	L0632
Übergangslehre	L0633

---

**L323688 Leihwerkzeugsatz 8x60 S**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	G2465
Übergangsreibahle	G2190
Fertigreibahle min	L0540
Schulterlehre min	F0422
Schulterlehre max	L0030
Übergangslehre	L0537
Hülshalslehre	L0816

---

**L324088 Leihwerkzeugsatz 8x60 RS**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0971
Fertigreibahle	E1673
Übergangsreibahle	E1380
Randfräser	L0778
Schulterlehre min	L0779
Randlehre min	E2384
Randlehre max	E2403

---

**L326088 Leihwerkzeugsatz 8x64 S**

Kategorie: Mittel

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
besteht aus	
Vorreibahle	L0515
Fertigreibahle	L0517
Fertigreibahle P2=+0,20	L0518
Fertigreibahle min	L0516
Übergangsreibahle	L0514
Schulterlehre minimal	L0031
Schulterlehrelehre max	L0034
Übergangslehre	L0035
Hülshalslehre	L0513

---

### L326888 Leihwerkzeugsatz 8x65 RS

Kategorie: Mittel

besteht aus

Vorreibahle	L0974
Fertigreibahle	L0241
Übergangsreibahle	L0242
Randfräser	L0243
Schulterlehre minimal	L0244
Randlehre minimal	L0249
Randlehre maximal	L0250
Übergangslehre	L0245
Hülshalslehre	L0246
Feld-Zug Lehre	D2741

---

### L327288 Leihwerkzeugsatz 8x68 S

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Vorreibahle	L0458
Fertigreibahle	E1293
Komplettreibahle	L0461
Übergangsreibahle	L0460
Schulterlehre min	L0462
Schulterlehre max	L0463
Übergangslehre	L0464
Pulverraumlehre	L0465
Feld-Zug-Lehre	L0466

---

### L330488 Leihwerkzeugsatz 8x75 RS

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0476
Fertigreibahle	G1094
Fertigreibahle min	L0477
Übergangsreibahle	L0478
Randfräser	L0479
Schulterlehre min	L0480
Randlehre min	E2382
Randlehre max	E2396
Übergangslehre	L0817

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Pulverraumlehre	L0484
Hülsenhalslehre	L0973
Feld-Zug-Lehre	L0485

---

### **L337688 Leihwerkzeugsatz 8x51 R Lebel**

Kategorie: mittel  
besteht aus

Vorreibahle L0237

Fertigreibahle L0238

---

### **L350088 Leihwerkzeugsatz 8mm-06 Ackley Impr**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle L1021

Fertigreibahle L1022

Fertigreibahle min L1023

Übergangsreibahle L1024

Schulterlehre min E2267

Schulterlehre max E2269

---

### **L351588 Leihwerkzeugsatz 8mm-348 Win**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle L0662

Fertigreibahle L0663

Übergangsreibahle L0664

Schulterlehre min E0530

Randlehre min E0943

Randlehre max E0944

---

### **L360088 Leihwerkzeugsatz 32 S&W Long**

Kategorie: Klein

besteht aus:

Vorreibahle L0834

Fertigreibahle L0835

Komplettreibahle min L0836

Randfräser L0837

Randlehre min L0838

Randlehre max E1574

---

### **L365288 Leihwerkzeugsatz 32-40 Win**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0541
Randfräser	L0542
Randlehre min	L0831
Randlehre max	L0832
Übergangslehre	L0833

---

**L369288 Leihwerkzeugsatz 8,15x46 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0270
Komplettreibahle	L0708
Übergangsreibahle	L0272
Randfräser	L0273
Schulterlehre min	L0265
Randlehre min	L0263
Randlehre max	L0264
Übergangslehre	L0266
Hülsehalslehre	L0267
Feld-Zug Lehre	D2095

---

**L374888 Leihwerkzeugsatz 8,5x63 Reb**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0780
Übergangsreibahle	L0915
Randfräser	F1412
Schulterlehre min	LC0009
Schulterlehre max	LC0011
Randlehre min	E2390
Randlehre max	E0052
Übergangslehre	LC0007
Feld-Zug-Lehre	D2745

---

**L375388 Leihwerkzeugsatz 8,5mm Messner Mag**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1058
Übergangsreibahle	L1059
Schulterlehre min	L1060
Übergangslehre	L1061

---

**L382988 Leihwerkzeugsatz 338 Blaser Magnum**

Kategorie: Mittel

Fertigreibahle	E2682
----------------	-------

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Übergangsreibahle	E1793
Schulterlehre min	E1768
Schulterlehre max	E1770
Übergangslehre	E1367

---

### **L383588 Leihwerkzeugsatz 338 Federal**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	F0130
Übergangsreibahle	D2676
Übergangslehre	L0416
Hülsenhalslehre	L0413

---

### **L384488 Leihwerkzeugsatz 338 Lapua Magnum**

Kategorie: mittel

Vorreibahle	L0316
Fertigreibahle min	L0317
Übergangsreibahle	L0318
Schulterlehre min	C0272
Schulterlehre max	C0287
Übergangslehre	L0319
Hülsenhalslehre	L0320
Feld-Zug-Lehre	D2744

---

### **L385388 Leihwerkzeugsatz 338 Rem.Ultra Mag**

Kategorie: Mittel

Fertigreibahle	F1605
Übergangsreibahle	L1082
Schulterlehre min	L1083
Übergangslehre	L1084

---

### **L385688 Leihwerkzeugsatz 338 Win Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	
Fertigreibahle	L0914
Übergangsreibahle	L0913
Schulterlehre min	L0908
Gürtellehre min	L0912
Gürtellehre max	L0911
Übergangslehre	L0910
Feld-Zug-Lehre	L0909

---

### **L388488 Leihwerkzeugsatz 338-378 Wea Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Fertigreibahle	E0193
Übergangsreibahle	E0386
Übergangslehre	E2970
Gürtellehre min	D0322
Gürtellehre max	D1934

### **L390888 Leihwerkzeugsatz 340 Wea Mag**

Kategorie: mittel

Enthält:

Fertigreibahle	L0610
Übergangsreibahle	L0611
Übergangslehre	L0612
Gürtellehre min	D0302
Gürtellehre max	D0317
Schulterlehre min	E1856

### **L391688 Leihwerkzeugsatz 348 Win**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Vorreibahle	L1000
Fertigreibahle	L1001
Übergangsreibahle	L1002
Schulterlehre min	L1004
Randlehre min	L1003
Übergangslehre	L1005

### **L394088 Leihwerkzeugsatz 9x21 IMI**

Kategorie: klein

besteht aus.

Komplettreibahle VHM	F1757
Verschlussabstandslehre L3 min	L0559
Verschlussabstandslehre L3 max	L0560
Übergangslehre	L0561

### **L401688 Leihwerkzeugsatz 9x57 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0304a
Fertigreibahle	L0305a
Übergangsreibahle	L0306a
Randfräser	L0307a
Schulterlehre min	D1985
Randlehre min	L0870
Randlehre max	L0871

### **L408088 Leihwerkzeugsatz 9mm Browning kurz**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: klein

besteht aus:

Vorreibahle	E0180
Fertigreibahle min	L0770
Hülsenmundlehre min	L0767
Hülsenmundlehre max	D0144
Übergangslehre	L0769
Pulverraumlehre	E0723
Feld-Zug-Lehre	L0768

---

**L412488 Leihwerkzeugsatz 9mm Flobert**

Kategorie: mittel

komplettreibahle  
Randlehre min  
Randlehre max

---

**L417288 Leihwerkzeugsatz 9mm Luger**

Kategorie: klein

besteht aus:

Komplettreibahle HSS	G1147
Komplettreibahle P08	L0453
Komplettreibahle VHM	L0454
Übergangsreibahle	L0455
Hülsenmundlehre min	D2642
Hülsenmundlehre max	D2643
Übergangslehre	D2641
Pulverraumlehre	E2057

---

**L417688 Leihwerkzeugsatz 9mm Makarov**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0839
Komplettreibahle	E0344
Verschlussabstandlehre L3 min	L0841
Verschlussabstandslehre L3 max	L0842
Übergangslehre	L0840

---

**L433688 Leihwerkzeugsatz 35 Remington**

Kategorie:

Enthält:

---

**L434488 Leihwerkzeugsatz 35 Wheelen**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Mittel

Enthält:

---

**L438888 Leihwerkzeugsatz 350 Remington Magnum**

Kategorie: Groß

Enthält:

Fertigreibahle	L0059a
Übergangsreibahle	L0060a
Schulterlehre min	L0056a
Gürtellehre min	D0291
Gürtellehre max	D0308
Übergangslehre	L0057a
Pulverraumlehre	L0058a
Feld-Zug-Lehre	D2742

---

**L441688 Leihwerkzeugsatz 357 Magnum**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0338
Komplettreibahle	L0337
Übergangslehre	G1322 CARBINE
Randlehre min	L0339
Randlehre max	D0173 REVOLVER
Fluchtungslehre	L0658
Prüfzylinder ø8,75	E0871
Prüfzylinder ø8,77	E0872

---

**L441788 Leihwerkzeugsatz 357 Carbine Magnum**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0338
Komplettreibahle	L0337
Randlehre min	L0339
Randlehre max	D0173
Fluchtungslehre	L0658
Prüfzylinder ø8,75	E0871
Prüfzylinder ø8,77	E0872

---

**L442888 Leihwerkzeugsatz 357 SIG**

Kategorie: klein

besteht aus:



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Komplettreibahle	D1110
Schulterlehre min	L0093
Schulterlehre max	L0094
Hülsenmundlehre	L0092

---

### **L454888 Leihwerkzeugsatz 9,3x53 R Finnisch**

Kategorie: mittel  
besteht aus:

Fertigreibahle	L1038
Übergangsreibahle	G1828
Schulterlehre min	G1826
Schulterlehre max	G1827

---

### **L456488 Leihwerkzeugsatz 9,3x57**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0594
Fertigreibahle	L0592
Fertigreibahle minimal	L0593
Übergangsreibahle	D1980
Schulterlehre min	C0150
Schulterlehre max	L0595
Übergangslehre	C0153

---

### **L458088 Leihwerkzeugsatz 9,3x62**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0145
Fertigreibahle	L0146
Übergangsreibahle	L0144
Schulterlehre minimal	LB0004
Schulterlehre maximal	LB0005
Übergangslehre	L0147
Hülsenhalslehre	L0148
Pulverraumlehre	H0581
Feld-Zuglehre	D2746

---

### **L459688 Leihwerkzeugsatz 9,3x64**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0284
Fertigreibahle	L0285
Übergangsreibahle	E1396
Schulterlehre min	L0036
Schulterlehre max	L0039
Übergangslehre	L0041
Feld-Zug-Lehre	L0286

---

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**  
**L460088 Leihwerkzeugsatz 9,3x65 R Brenneke**

**Artikel**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle min D2795  
Übergangsreibahle D1974  
Schulterlehre min D2844  
Übergangslehre D2843

---

**L461188 Leihwerkzeugsatz 9,3x66 SAKO**

Kategorie: mittel

Fertigreibahle L0677  
Übergangsreibahle L0678  
Schulterlehre min L0679  
Schulterlehre max L0680  
Übergangslehre L0681

---

**L461488 Leihwerkzeugsatz 9,3x70 Magnum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle minimal L0606  
Übergangsreibahle L0607  
Schulterlehre minimal L0608  
Schulterlehre maximal L0609

---

**L462488 Leihwerkzeugsatz 9,3x72 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle L0150  
Fertigreibahle L0151  
Übergangsreibahle L0149  
Randfräser L0167  
Randlehre minimal L0152  
Randlehre maximal L0153  
Übergangslehre L0154  
Pulverraumlehre L0196  
Hülshalslehre L0197  
Feld-Zug-Lehre D2743

---

**L463288 Leihwerkzeugsatz 9,3x74 R**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle L0321  
Vorreibahle L0322  
Fertigreibahle min L0323  
Fertigreibahle D1204  
Übergangsreibahle L0143

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Randfräser	L0168
Schulterlehre min	L0139
Randlehre min	L0003
Randlehre max	L0004
Übergangslehre	L0140
Feld-Zug-Lehre	D2747

---

### **L469288 Leihwerkzeugsatz 9,5x57 Mannlicher Schönauer**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L1056
Übergangsreibahle	L1057
Übergangslehre	G2404
Schulterlehre min	G2576
Schulterlehre max	G2577

---

### **L471888 Leihwerkzeugsatz 375 Blaser Magnum**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	F3068
Übergangsreibahle	E1796
Schulterlehre min	E3088
Schulterlehre max	E1783
Übergangslehre	E3146
Pulverraumlehre	E3089

---

### **L473688 Leihwerkzeugsatz 375 Flanged Magnum N.E.**

Kategorie: Groß

besteht aus

Vorreibahle	L0208
Fertigreibahle	L0209
Übergangsreibahle	L0207
Schulterlehre minimal	L0213
Schulterlehre maximal	L0206
Randlehre minimal	L0212
Randlehre maxima	L0211
Randfräser	L1007
Pulverraumlehre	L0210
Feld-Zug-Lehre	D2748

---

### **L474888 Leihwerkzeugsatz 375 H&H Magnum**

Kategorie: Mittel

besteht aus

Vorreibahle	L1097
Fertigreibahle	L0215
Übergangsreibahle	L0214
Übergangslehre	L0216

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Gürtellehre min	E0067
Gürtellehre max	E0107
Pulverraumlehre	L0217
Hülsenhalslehre	L0218
Feld-Zug-Lehre	D2749

---

### **L477388 Leihwerkzeugsatz 375 Rem Ultra Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	G3051
Fertigreibahle	L0790
Übergangsreibahle	L0791
Schulterlehre min	L0058
Schulterlehre max	L0059
Übergangslehre	L0060

---

### **L477588 Leihwerkzeugsatz 375 Ruger**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	D0801
Fertigreibahle	D1630
Übergangsreibahle	D1631
Schulterlehre minimal	D0371
Schulterlehre maximal	D0379
Übergangslehre	D0054
Feld-Zug-Lehre	D2749

---

### **L479688 Leihwerkzeugsatz 375 Wea Mag**

Kategorie: mittel

Besteht aus:

Schruppreibahle	L0984
Fertigreibahle	L0985
Fertigreibahle mit Anschlag	L0986
Übergangsreibahle	L0987
Gürtellehre min	E0071
Gürtellehre max	E0118
Übergangslehre	L0988
Führungsbuchsen Ø 9,31	2 Stück

---

### **L484288 Leihwerkzeugsatz 376 Steyr**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Fertigreibahle	L0975
Übergangsreibahle	L0976
Schulterlehre min	L0978
Schulterlehre max	L0979
Übergangslehre	L0977

---



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Hülsenmundlehre max	L1087
Übergangslehre	L1088
Feld-Zug Lehre	L1089

---

### **L520088 Leihwerkzeugsatz 40 S & W**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle min VHM	H1076
Komplettreibahle	L1106
Übergangsreibahle	L1107
Hülsenmundlehre min	L1108
Hülsenmundlehre max	L1109

---

### **L533088 Leihwerkzeugsatz 400 Cor-Bon**

Kategorie: mittel

bestehend aus:

Vorreibahle	L0456
Komplettreibahle	L0457

---

### **L533188 Leihwerkzeugsatz 400 H&H Mag**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Übergangsreibahle L0486

Für dieses Kaliber ist nicht mehr Leihwerkzeug vorhanden.

---

### **L535688 Leihwerkzeugsatz 450-400 N.E. 3"**

Kategorie:Mittel

bestehend aus:

Fertigreibahle	L0060b
Übergangsreibahle	L0061
Randfräser	L0062
Schulterlehre min	D0634
Übergangslehre	D0103
Pulverraumlehre	D0404
Hülsenhalslehre	D0139
Randlehre min	C0377
Randlehre max	C0382
Feld-Zug Lehre	D2750

---

### **L540088 Leihwerkzeugsatz 404 Rimless N.E. (404 Jeffrey/10,75x73)**

Kategorie: groß

bestehend aus:

Vorreibahle	L0063
-------------	-------

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Fertigreibahle	L0064
Übergangsreibahle	L0065
Schulterlehre min	C0499
Schulterlehre max	L0067
Übergangslehre	L0068
Feld-Zug-Lehre	D2753
Pulverraumlehre	L0710
Hülsenhalslehre	L0709

---

### **L540432 Leihwerkzeugsatz 405 Win**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Fertigreibahle  
Randlehre min  
Randlehre max

---

### **L540488 Leihwerkzeugsatz 405 Winchester**

Kategorie: Klein

Besteht aus:

Fertigreibahle L0413  
Randlehre minimal L0414  
Randlehre maximal L0415

---

### **L542888 Leihwerkzeugsatz 10,3x60 R**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle L0376  
Übergangsreibahle L0377  
Schulterlehre min L0380  
Randlehre minimal D1133  
Randlehre maximal D1136  
Übergangslehre L0381  
Feld/Zug-Lehre E3195

---

### **L562088 Leihwerkzeugsatz 500 / 416 N.E.**

Kategorie: groß

Besteht aus:

Schruppreibahle L0863  
Vorreibahle L0864  
Fertigreibahle L0865  
Übergangsreibahle L0866  
Schulterlehre min L0861  
Randlehre min L0859  
Randlehre max L0860  
Übergangslehre L0862

---

### **L562488 Leihwerkzeugsatz 416 Rem Mag**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: groß

besteht aus:

Vorreibahle	L0773
Fertigreibahle	L0771
Übergangsreibahle	L0772
Schulterlehre min	L0774
Schulterlehre max	L0775
Gürtellehre min	E0080
Gürtellehre max	E0122
Übergangslehre	D0757
Pulverraumlehre	L0777
Hülsenhalslehre	L0776

---

**L562888 Leihwerkzeugsatz 416 Rigby**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Schruppreibahle	L0434
Fertigreibahle	L0435
Übergangsreibahle	L0436
Schulterlehre min	E0423
Schulterlehre max	L0437
Übergangslehre	L0439
Pulverraumlehre	L0438
Feld-Zug-Lehre	L0440

---

**L572488 Leihwerkzeugsatz 10,75x68**

Kategorie: groß

besteht aus:

Vorreibahle	L0299a
Fertigreibahle min	L0344
Übergangsreibahle	L0298a
Schulterlehre min	L0302a
Schulterlehre max	L0303a
Übergangslehre	L0313a
Feld/Zug-Lehre	L0301a

---

**L594488 Leihwerkzeugsatz 11,15x60 R**

Kategorie: groß

besteht aus:

Schruppreibahle	L0721
Fertigreibahle	L0722
Übergangsreibahle	L0723

---

**L602088 Leihwerkzeugsatz 44 Rem Mag**



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Kategorie: mittel	
besteht aus:	
Vorreibahle	L1050
Fertigreibahle mit Rand	L0533
Übergangsreibahle	L0534
Übergangslehre	L0535
Randlehre min.	L0536
Randlehre max Carbine	D0187
Fluchtungslehre	L0654
Prüfzylinder ø10,54	E0864
Prüfzylinder ø10,57	L0655

---

### **L606088 Reibahlenverlängerung incl. Zubehör -leihweise-**

Besteht aus:

Verlängerung mit Druckstück und Hülse  
Knebel 200 mm  
Reduzierstück für Schäfte 6 mm  
Reduzierstück für Schäfte 7 mm  
Reduzierstück für Schäfte 8 mm  
Reduzierstück für Schäfte 9 mm  
Reduzierstück für Schäfte 10 mm  
Reduzierstück für Schäfte 14 mm  
Satz Zentrierkonus 5 Stck  
Tiefenanschlag Ø 8mm  
Tiefenanschlag Ø 10mm  
Tiefenanschlag Ø 12mm  
Hakenschlüssel

---

### **L608488 Leihwerkzeugsatz 44-40 Win**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle	L0553
Komplettreibahle	L0554
Randlehre min	L0555
Randlehre max	L0556
Übergangslehre	L0557

---

### **L614688 Leihwerkzeugsatz 440 Corbon**

Kategorie: groß

besteht aus:

Komplettreibahle	L0682
Komplettreibahle min	L0683

Weitere Werkzeuge für dieses Kaliber nicht vorhanden.

---

### **L617688 Leihwerkzeugsatz 444 Marlin**

Kategorie: groß

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
besteht aus:	
Vorreibahle	L0821
Fertigreibahle	L0822 mit Übergang
Randfräser	L0820
Randlehre min	L0818
Pulverraumlehre	L0819

---

### **L633688 Leihwerkzeugsatz 45 Auto (45ACP)**

Kategorie: Mittel

bestehend aus:

Vorreibahle	L0069
Komplettreibahle	L0070
Übergangsreibahle	L0071
Hülsenhalslehre min	E0810
Hülsenhalslehre max	E0813
Übergangslehre	L0074
Feld/Zug-Lehre	E1634

Führungsbuchse extra 11 mm nicht verschweist, ohne laufende Nr.

---

### **L635488 Leihwerkzeugsatz 45 Blaser**

Kategorie: klein

besteht aus:

Fertigreibahle	L0698
Übergangsreibahle	L0699
Schulterlehre min	L0700
Schulterlehre max	L1012
Übergangslehre	L0701
Pulverraumlehre	L1011
Hülsenhalslehre L3- H2	L1010

---

### **L636088 Leihwerkzeugsatz 45 Colt / 454 Casull**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle 45 Colt	L0720
Randlehre min	E1591
Randlehre max	E1592
Randlehre max Carbine	D0196

Lehren auch für 454 Casull passend!

Komplettreibahle 454 Casull L0735

---

### **L638688 Leihwerkzeugsatz 45 GAP**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: klein

besteht aus:

Komplettreibahle D1599  
Hülsenmundlehre min L0170  
Hülsenmundlehre max L0172  
Übergangslehre L0169  
Pulverraumlehre L0171

---

**L644088 Leihwerkzeugsatz 45 Win Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle L0550  
Übergangslehre L0551  
Hülsenmundlehre L0552

---

**L645288 Leihwerkzeugsatz 45-70 Gov't**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle L0311  
Fertigreibahle E0718 mit Innengewinde für Verlängerung  
Fertigreibahle min L0312  
Übergangsreibahle E0719 mit Innengewinde für Verlängerung  
Verlängerung  
Randfräser L0313  
Randlehre min L0315  
Randlehre max L1009  
Tiefenlehre L0314  
Übergangslehre L0487

---

**L648888 Leihwerkzeugsatz 45-90 Winchester**

Kategorie: Mittel

besteht aus:

Fertigreibahle L0904  
Übergangsreibahle L0905  
Randfräser L0906  
Randlehre min L0903  
Randlehre max L0902  
Hülsenhalslehre L0907  
Feld-Zug-Lehre D2751

---

**L651288 Leihwerkzeugsatz 45-120 3 1/4" Shaprs**

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Kategorie: mittel	
besteht aus:	
Fertigreibahle	L1062 (Schaft mit Gewinde)
Fertigreibahle	L1063
Übergangsreibahle	L1064
Randfräser	L1065
Hülsenhalslehre	L1066
lange Führungsbuchse (ohne Nummer)	

---

### **L660788 Leihwerkzeugsatz 450 Marlin**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	L0363
Randfräser	L0364
Gürtellehre min	L0365
Gürtellehre max	A-260
Übergangslehre	L0366
Pulverraumlehre	L0367

---

### **L662888 Leihwerkzeugsatz 450 N.E. 3 1/4"**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0369
Übergangsreibahle	L0370
Randfräser	L0371
Randlehre min	L0372
Randlehre max	L0373
Übergangslehre	L0375
Hülsenhalslehre	L0374

---

### **L664888 Leihwerkzeugsatz 450 Rigby Rimless**

Kategorie: groß

besteht aus:

Vorreibahle	L1090
Fertigreibahle	E2182
Übergangsreibahle	E2183
Schulterlehre min	E0965
Schulterlehre max	E0968
Übergangslehre	L0749

---

### **L668088 Leihwerkzeugsatz 577/450 Solid Martin Henry**

Fertigreibahle

---

### **L668888 Leihwerkzeugsatz 454 Casull**

Kategorie: groß

besteht aus:

---

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**  
**L678088 Leihwerkzeugsatz 458 Lott**

**Artikel**

Kategorie: Groß

besteht aus:

Vorreibahle	L0329
Fertigreibahle	L0330
Übergangsreibahle	D0837
Gürtellehre min	D0303
Gürtellehre max	D0318
Übergangslehre	L0334
Pulverraumlehre	F0139
Hülsenhalslehre	L0336

---

**L679288 Leihwerkzeugsatz 458 Win Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0579
Übergangsreibahle	D1289
Gürtellehre min	E0077
Gürtellehre max	E0112
Übergangslehre	L0581
Pulverraumlehre	L0824
Hülsenhalslehre L3-H2	L0823

---

**L687288 Leihwerkzeugsatz 460 S&W Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	E2683
Übergangsreibahle	E2684

---

**L689288 Leihwerkzeugsatz 460 Wea Mag**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle min	L0716
Übergangsreibahle	L0717
Schulterlehre min	L0718
Gürtellehre min	D1929
Gürtellehre max	D1942
Übergangslehre	D1744

---

**L694088 Leihwerkzeugsatz 470 N.E.**

Kategorie: groß

besteht aus:

Schruppreibahle	L0095
Vorreibahle	L0096
Fertigreibahle	L0097a
Übergangsreibahle	L0098a

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Randfräser L0099a	
Schulterlehre minimal D1260	
Randlehre minimal L1256	
Randlehre maximal L1257	
Übergangslehre D1261	
Feld-Zug-Lehre D2752	

### L703688 Leihwerkzeugsatz 50 A.E.

Kategorie: mittel

besteht aus:

Komplettreibahle	L0525
Hülsenmundlehre min L3	F0166
Hülsenmundlehre max L3	F0175

### L704088 Leihwerkzeugsatz 50 Browning (50 BMG)

Kategorie: groß

besteht aus:

Schruppreibahle	L0980
Fertigreibahle	G1625
Übergangsreibahle	L0982
Schulterlehre min	L0022
Schulterlehre max	L0023
Übergangslehre	L0025
Feld-Zug-Lehre	F1269
Pulverraumlehre	F1014

### L712888 Leihwerkzeugsatz 50-140 Sharps

Kategorie: groß

besteht aus:

Fertigreibahle	L0665
Übergangsreibahle	L0666
Randfräser	L0667

### L713688 Leihwerkzeugsatz 500 A-square

Kategorie: groß

besteht aus:

Vorreibahle	L0613
Fertigreibahle	L0614
Übergangsreibahle	L0615
Gürtellehre min	D1912
Gürtellehre max	D1938

### L718088 Leihwerkzeugsatz 500 N.E. 3 "

Kategorie: groß

Besteht aus:

Vorreibahle	L0896
-------------	-------

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Fertigreibahle	L0897
Übergangsreibahle	L0898
Randfräser	L0899
Randlehre min	D1258
Randlehre max	D1259
Übergangslehre	L0901
Hülsenhalslehre	L0900

---

### **L721288 Leihwerkzeugsatz 500 Jeffery**

Kategorie: groß

Schruppreibahle	L0825
Vorreibahle	L0826
Fertigreibahle	L0827
Übergangsreibahle	L0828
Schulterlehre min	C0516
Schulterlehre max	L0919
Übergangslehre	L0917
Pulverraumlehre	L0918
Hülsenhalslehre L3-H2	C0351

---

### **L722488 Leihwerkzeugsatz 505 Rimless Magnum Gibbs**

Kategorie: gross

besteht aus:

Vorreibahle	L0623
Fertigreibahle	L0624
Übergangsreibahle	L0625
Schulterlehre min	C0560
Schulterlehre max	C0563
Übergangslehre	L0628

---

### **L731288 Leihwerkzeugsatz 577 N.E.**

Kategorie: groß

Besteht aus:

Fertigreibahle	L0872
Übergangsreibahle	L0873
Randfräser	L0874
Übergangslehre	L0875
Hülsenhalslehre L3-H2	L0876
Randlehre min	H2266
Randlehre max	H2267

---

### **L736488 Leihwerkzeugsatz 600 N.E.**

Kategorie: groß

Besteht aus:

Fertigreibahle	L0877
Übergangsreibahle	L0878

## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

Art.-Nr.	Artikel
Randfräser	L0879
Randlehre min	L0880
Randlehre max	L0881
Übergangslehre	L0882
Hülsenhalslehre L3-H2	L0883

---

### **L738488 Leihwerkzeugsatz 700 N.E.**

Kategorie: groß

besteht aus:

Vorreibahle	L0884
Fertigreibahle	L0885
Übergangsreibahle	L0886
Randfräser	L0887

---

### **L902088 Leihwerkzeugsatz Cal. 36/410**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Fertigreibahle	L0307
Randfräser	L0947
Randlehre min	L0310 a
Randlehre max +0,20	L0948
Randlehre max +0,35	L0949
Tiefenlehre min	L0308 a
Weitenlehre	C0074

---

### **L906088 Leihwerkzeugsatz Cal. 28**

Kategorie: mittel

besteht aus:

Vorreibahle Cal. 28	L0302
Fertigreibahle Cal. 28	D0449
Randfräser Cal.28	L0303
Randlehre min	L0305
Randlehre max +0,20	L0306
Tiefenlehre	L0950

---

### **L908888 Leihwerkzeugsatz Cal. 20**

Kategorie: Groß

besteht aus:

Fertigreibahle 20/76	L0297
Fertigreibahle 20/70	D0463
Randfräser	D1546
Randlehre minimal	L0300
Randlehre maximal +0,20	L0301
Tiefenlehre	L0298
Weitenlehre	L0299

---

### **L911288 Leihwerkzeugsatz Cal. 16**



## Artikelkatalog Leihwerkzeugsätze

---

Stand 05.03.2014

**Art.-Nr.**

**Artikel**

Kategorie: Groß

besteht aus:

Fertigreibahle Cal. 16/70	L0293
Randfräser	D1520
Randlehre min	L0792
Randlehre max +0,20	L0296
Randlehre max +0,35	C0086
Tiefenlehre	L0294
Tiefenlehre max	C0063
Übergangslehre	C0066

---

**L915288 Leihwerkzeugsatz Cal. 12**

Kategorie: Groß

besteht aus:

Fertigreibahle 12/70	L0290
Fertigreibahle 12/76	L0291
Randfräser	D1559
Randlehre min	L0287
Randlehre max +0,20	E2930
Randlehre max +0,35	E2925
Tiefenlehre	L0929

---

**LCHOKE12 Chokereibahle fix Cal. 12**

---

**LCHOKE16 Chokereibahle fix Cal. 16**

---

**LCHOKE16 Chokereibahle verstellbar Cal. 16 - 20**

---

**LCHOKE28 Chokereibahle fix Cal. 28**

---

**LCHOKEv1 Chokereibahle verstellbar Cal.12**